

リリースバージョン	PicOS 2.1.3
リビジョン	13472
リリース日	2013年12月23日

【修正内容】

1. mLAGピアリンク間でAPRおよびユニキャスト以外のパケットをフォワードしないバグを修正
2. ARPプロセスを最適化
3. VLANインターフェースが正しくコンフィギュアされなかった時にシステムクラッシュしてしまうバグを修正
4. RPSU検知器のFANコントローラに関するバグを修正
5. BGP機能の堅牢性を改善

【制限事項】

1. PicOS-2.1.3リリースについて
弊社にてPicOS-2.1のL2/L3スイッチ機能とOpenFlowスイッチ機能の動作確認を行った結果、L2/L3スイッチ機能の一部機能にて動作不備を検出しました。つきましては、以下の通り推奨バージョンを設定することに致しました。
 - OpenFlowスイッチ機能: PicOS-2.1.3
 - L2/L3スイッチ機能 : PicOS-2.0.4以前のファームウェア
2. 本件の対応について
次期バージョンにて上記不具合は解消されます。
L2/L3機能を使用頂く場合は、PicOS-2.0.4以前のファームウェアのご使用を推奨いたします。
なおL2/L3機能 (XorPlus) の次期バージョンは、PicOS v2.2での提供を予定しております。

お問合せは、cloud-sales@nclc.co.jp まで



Pica8 Inc. 認定日本国内総代理店

エヌ・シー・エル・コミュニケーション株式会社



URL <http://www.nclc.co.jp/products/sdn/pica8/>