

リリースバージョン	PicOS 1.4.1
リビジョン	8511/8575
リリース日	2012年5月15日

### 【修正箇所】

1. save-configコマンドが失敗し、システムがハングアップする可能性のある重大なバグを修正しました
2. ハイブリッドOpenFlowモードで、ユーザがIPv6を使用したときにシステムがクラッシュする可能性があるバグを修正しました
3. 実時間と機器の時間が100時間以上異なる場合、NTP(時刻同期)が失敗する可能性があるバグを修正しました
4. 40Gでブレイクアウトケーブルの利用が可能となりました  
※ブレイクアウトケーブルは、40GE QSFP接続に4x10GE SFP+を収束させることができます
5. ブリッジが削除されたときOVSは、GREポートをクリアできなかったマイナーなバグを修正しました

お問合せは、[cloud-sales@nclc.co.jp](mailto:cloud-sales@nclc.co.jp) まで



Pica8 Inc. 認定日本国内総代理店

エヌ・シー・エル・コミュニケーション株式会社

**NCLC**

URL <http://www.nclc.co.jp/products/sdn/pica8/>