

リリースバージョン	PicOS 1.5.1
リビジョン	8874
リリース日	2012年10月31日

### 【バグ修正】

1. sFlowの出力ポートの統計が間違っていた問題を修正しました
2. Q-in-QアクセスポートのVLAN設定の制限を修正しました
3. VLANの範囲が設定出来るようになりました
4. 静的IPアドレスの設定とDHCPの設定を排他的に扱うよう修正しました
5. NTPと手動の時刻設定が混在している問題を修正しました
6. LLDPポートのIDで非文字列フォーマットをサポートするようになりました
7. P-3920にて、SFP+のDACを使用した際の長さ表示を修正しました
7. P-3920にて、DACを使用した際のケーブル長さの表示を修正しました
8. BPDU設定時にRXの最大値に制限を追加しました
9. ハイブリッドのOpenFlowモジュールが破損している可能性があり、問題を修正しました
10. OVS ポート番号の限界でエラーが発生するのを修正しました
11. OVSでSRC/ DSTポートのマッチングに失敗した際の問題を修正しました
12. OVSで統計カウンタのエラーを修正しました

お問合せは、[cloud-sales@nclc.co.jp](mailto:cloud-sales@nclc.co.jp) まで



Pica8 Inc. 認定日本国内総代理店

エヌ・シー・エル・コミュニケーション株式会社



URL <http://www.nclc.co.jp/products/sdn/pica8/>